



إجراءات السلامة عند العمل على ارتفاعات والحماية من أخطار السقوط من أعلى سلامة السقالات ومنصات العمل الثابتة والمتراكبة والسلالم والأسطح الساخنة وغيرها في بيئة العمل ٥

العمل على الأسطح الساخنة يمثل تحديات خاصة تتطلب اتخاذ تدابير وقائية لحماية العمال من مخاطر الحرائق أو السقوط. سواء كانت الأسطح ساخنة نتيجة العمليات الصناعية أو بسبب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، فإن حماية العمال يجب أن تكون على رأس الأولويات.

المخاطر المرتبطة بالأسطح الساخنة

- الحرق الحراري: يمكن أن يؤدي ملامسة الأسطح الساخنة إلى حرق خطيرة إذا لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
- السقوط بسبب الانزلاق: قد تكون الأسطح الساخنة ملساء، مما يزيد من خطر السقوط.
- الإجهاد الحراري: العمل في بيئة ساخنة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد حراري وجفاف، مما يؤثر على سلامة العمال.

إجراءات السلامة الأساسية

- استخدام معدات الحماية الشخصية: يجب على العمال ارتداء معدات حماية مثل القفازات المقاومة للحرارة والأحذية ذات النعل غير القابل للانزلاق. هذه الأدوات توفر الحماية من الحرق وتقلل من مخاطر الانزلاق.
- توفير وسائل الحماية من السقوط: يجب تثبيت حواجز وحبال الأمان حول المناطق الساخنة المرتفعة لتقليل مخاطر السقوط. يمكن أن تكون الحواجز مكونة من ألواح معدنية أو شبكات معدنية لضمان السلامة.
- توفير تهوية مناسبة: عند العمل في بيئات ساخنة، يجب التأكد من وجود تهوية جيدة لتقليل الإجهاد الحراري. يمكن استخدام مراوح أو أنظمة تبريد صناعية لتقليل درجات الحرارة.
- التدريب والتوعية: يجب تدريب العمال على كيفية العمل بأمان على الأسطح الساخنة. يشمل ذلك التعرف على المخاطر المحتملة والإجراءات الضرورية لتجنبها.
- استخدام العلامات التحذيرية: يجب وضع علامات تحذيرية واضحة في المناطق التي تحتوي على أسطح ساخنة لتنبيه العمال بالمخاطر.



العمل على الأسطح الساخنة يتطلب التزاماً كبيراً بإجراءات السلامة لضمان حماية العمال من الحرائق والسقوط. من خلال استخدام معدات الحماية الشخصية، توفير الحواجز المناسبة، وتدريب العمال بشكل جيد، يمكن تقليل المخاطر وضمان بيئة عمل آمنة.

