

إجراءات السلامة عند العمل على ارتفاعات والحماية من أخطار السقوط من أعلي سلامة
السقالات ومنصات العمل الثابتة والمتحركة والسلالم والأسطح الساخنة وغيرها في بيئة
العمل ١٠

تُعد الأسطح الزلقة من أخطر الأماكن التي يمكن العمل فيها، حيث يزيد خطر السقوط والانزلاق بشكل كبير. يعد الانزلاق من الأسباب الرئيسية للإصابات في مواقع العمل المختلفة، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة العمال الذين يعملون على هذه الأسطح.

المخاطر المرتبطة بالأسطح الزلقة

1. الانزلاق: الانزلاق على الأسطح الرطبة أو الزيتية هو الخطر الأكبر، ويمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة.
2. السقوط من ارتفاع: يمكن أن يؤدي الانزلاق على سطح مرتفع إلى سقوط العامل وإصابات جسيمة.
3. الأدوات المتساقطة: قد تؤدي الأسطح الزلقة إلى انزلاق الأدوات والمواد، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

