

إجراءات السلامة عند العمل على ارتفاعات والحماية من أخطار السقوط من أعلى سلامة السقالات ومنصات العمل الثابتة والمحركة والسلام و الأسطح الساخنة وغيرها في بيئة العمل ٩

إجراءات السلامة الأساسية

١. تثبيت السالم والمنصات: يجب تثبيت السالم المتحركة ومنصات العمل المتحركة بشكل صحيح قبل البدء في العمل عليها. يضمن ذلك الاستقرار ويقلل من مخاطر الانقلاب أو الانزلاق.
٢. استخدام الحواجز: يجب تركيب حواجز على جوانب السالم والمنصات لحماية العمال من السقوط. تعمل هذه الحواجز كخط دفاع إضافي للوقاية من الحوادث.
٣. التأكد من استقرار الأرضية: يجب التأكد من أن الأرضية التي يتم وضع المنصة عليها ثابتة وغير زلقة، حيث أن الأرضيات غير المستقرة قد تؤدي إلى انقلاب المنصة.
٤. فحص المعدات بانتظام: يجب إجراء فحص دوري للسلام المتحركة ومنصات العمل للتأكد من أنها في حالة جيدة وخالية من أي عيوب.
٥. التدريب المناسب: يجب أن يتم تدريب العمال على كيفية استخدام السلام المتحركة ومنصات العمل بشكل آمن، بما في ذلك كيفية تثبيتها وتحريكها وتجنب الحوادث المحتملة.