

الإلمام باشتراطات السلامة في العمل بالأوناش وسلّة رفع الأفراد بالأوناش ووسائل الرفع

٦

فحص السلّة قبل الاستخدام

قبل بدء استخدام السلّة، يجب فحصها بدقة للتأكد من عدم وجود أي تلف أو عيوب قد تؤثر على سلامتها. يجب فحص جميع الأجزاء المتحركة، والحبال، وأجهزة التحكم، والتأكد من أن السلّة تعمل بشكل صحيح. أي تلف طفيف يجب إصلاحه على الفور قبل الاستخدام.

إجراءات الطوارئ

يجب أن يكون هناك خطة طوارئ جاهزة في حالة حدوث أي مشكلة أثناء استخدام سلّة رفع الأفراد. يشمل ذلك وجود مشغل مدرب يمكنه التعامل مع المواقف الطارئة مثل فقدان السيطرة على السلّة، أو وقوع عطل في الأوناش.

